

+100 Receitas de Velas *de Natal*

Um potinho de luz, um cheirinho de abraço.
103 ideias para criar, testar e presentear.



Imagem ilustrativa • criada por IA

Sua primeira vela começa com cuidado.
Leia o guia de segurança antes de produzir.

BEM-VINDA AO SEU CANTINHO

Vamos criar juntas?

Você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha uma ideia, separe os materiais e dê espaço para aprender com os seus testes.

Como usar este livro

1. Leia as próximas páginas de segurança antes de começar.
2. Use o índice para escolher uma receita e veja a dificuldade, o tipo de cera e o tempo de cura.
3. Pese os materiais e confira as fichas dos fabricantes. Anote qualquer ajuste feito no seu lote.
4. Espere a cura e teste a queima. Faça os ajustes necessários e teste de novo antes de vender.
5. Abra a calculadora do site para atualizar preços e orçar o seu projeto.

Todas as receitas começam com **validada: false**. São fórmulas propostas para teste. O selo "Testada" depende dos registros de quem produziu a combinação.

Antes da primeira vela

Separe balança, termômetro, jarra para cera, panela para banho-maria, centralizador, utensílios próprios e proteção para as mãos.

Confira o diâmetro e a capacidade útil do recipiente ou molde. Volume em ml não é massa em g. Deixe a folga indicada pelo fabricante.

A conta da essência

O percentual é sobre a massa da cera: 100 g de cera + 8 g de essência = 8%. As receitas pesam a essência em gramas. A calculadora usa a densidade informada para converter para ml.

Sobre as imagens

As 103 receitas têm imagens ilustrativas criadas por IA para visualizar formatos, cores e apresentações. Elas não comprovam resultado ou teste de queima; siga a ficha escrita e use fotos do seu lote ao vender.

Seu tempo também conta

O PDF não fixa custos. Use os seus preços no site, incluindo mão de obra, perdas, taxas e ferramentas. O multiplicador de preço não garante lucro.

Minha primeira receita será:

Data de produção: _____ Fim da cura: _____ Teste: _____

Seu cuidado vem primeiro.

Antes de derreter

- Use balança, termômetro e banho-maria. Nunca aqueça cera direto no fogo nem deixe o aquecimento sem supervisão.
- Trabalhe num local ventilado, com bancada estável e seca, sem crianças ou animais. Proteja as mãos e evite respingos de água na cera.
- Tenha uma tampa metálica que cubra o recipiente à mão. Mantenha a saída livre e o cabo das panelas para dentro.
- Use somente essência específica para vela e corante para vela. Nunca coloque giz de cera, corante alimentício, glitter comum, folhas, canela em pau ou alimentos na massa.

Se a cera pegar fogo

Não jogue água. Ela pode espalhar cera em chamas. Se puder agir com segurança, desligue o aquecimento e abafe com uma tampa metálica adequada, deslizando-a sobre a abertura, sem se inclinar sobre a panela.

Não mova o recipiente, não use pano e não tente carregar a cera quente. Se não for seguro abafar ou o fogo crescer, saia do local e acione os Bombeiros (193 no Brasil).

Deixe esfriar por completo antes de descobrir ou tocar.

Temperaturas: primeiro, a ficha da sua cera

As receitas usam as bases abaixo. Elas não servem para qualquer produto: se a ficha do fabricante trazer outra temperatura ou um limite menor, ajuste a receita. Não use uma cera cuja faixa seja incompatível com o projeto.

Tipo	Essência sobre a cera	Adicionar / despejar	Cura de base
Soja para pote	6–10% (receitas: 8%)	~80 °C / 55–60 °C (base: 58 °C)	Mín. 48 h; ideal 7–14 dias
Parafina para pote	5–8% (receitas: 7%)	~80 °C / 70–75 °C (base: 72 °C)	24 h
Parafina para molde/pilar	Até 6% (receitas: 6%)	~80 °C / 75 °C como ponto inicial; confirme a ficha	Desenformar totalmente fria; base de 24 h

Teto de referência para derreter: 85 °C, sempre limitado ao máximo do fabricante. Percentual = massa da essência ÷ massa da cera × 100; 100 g de cera + 8 g de essência = 8%. Não confunda gramas e ml.

Um pavio certo precisa de teste.

Pavio × diâmetro: por onde começar

Esta tabela orienta a conversa com o fornecedor. **Ele indica a série e o número exato.** Cera, fragrância, corante, formato e recipiente mudam a queima; o diâmetro sozinho não aprova um pavio.

Diâmetro interno / maior largura	Seleção inicial	O que conferir
Até 4 cm	1 pavio para mini vela, na faixa do fornecedor	Chama e aquecimento do copo pequeno
Acima de 4 até 6 cm	1 pavio na faixa intermediária da série escolhida	Comportamento da piscina de cera em ciclos
Acima de 6 até 8 cm	1 pavio de teste recomendado para essa largura	Fuligem, chama e temperatura das paredes
Acima de 8 cm / formato irregular	Projeto específico com fornecedor; pode exigir múltiplos pavios	Não extrapole a numeração sem teste

Nas peças de molde, considere a maior largura e teste a estabilidade. Corte o pavio antes do uso conforme o fornecedor (referência comum: cerca de 5–6 mm).

Teste antes de vender

1. Separe uma amostra de cada combinação de cera, essência, dose, corante, pavio e recipiente/molde. Espere a cura completa.
2. Teste em base resistente ao calor, longe de correntes de ar, com supervisão constante. Faça ciclos de queima e resfriamento conforme o fornecedor e acompanhe até o limite seguro de uso.
3. Registre altura e estabilidade da chama, fuligem, aquecimento, estabilidade da peça, piscina de cera e resíduo final. Siga os critérios e limites técnicos dos fornecedores; não avalie apenas pelo cheiro ou aparência.
4. Se houver chama excessiva, trinca, tombamento ou aquecimento inadequado, interrompa, deixe esfriar e ajuste. Repita o teste da combinação alterada antes de vender.

O selo **Testada** só aparece quando a responsável muda validada para true após registrar seus testes. Nenhuma receita deste material começa validada.

Detalhes que protegem.

Recipientes, enfeites e uso

- Use recipientes fabricados e indicados para velas. Um vidro de alimento ou uma taça comum pode não resistir à queima. Nas ideias de reaproveitamento, o copo interno certificado sai da peça decorativa para acender.
- Pinhas, galhos, laços e papéis são decoração removível: retire antes de acender. Mantenha inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e velas a pelo menos 8 cm entre si.
- Flutuantes precisam de molde específico, fundo vedado e teste de estabilidade em água antes da queima. Use cuba resistente ao calor, sem decoração solta. Não coloque uma vela quente na água.
- Nunca deixe uma vela acesa sem supervisão. Mantenha longe de crianças e animais; não toque nem mova enquanto houver cera líquida. Apague com abafador e espere esfriar.
- Respeite o tempo de queima e o limite de cera residual indicado pelo fornecedor; não queime até o fundo do copo. Retire toda embalagem antes de acender.

Referências para consultar

Consultadas em 17/10/2026. A ficha específica do seu material sempre prevalece sobre estas bases.

- [National Candle Association — cuidados de uso](#)
- [National Candle Association — relatório sobre botânicos em velas](#)
- [CandleScience — guia de ceras e temperaturas por produto](#)
- [CandleScience — incorporação de essência e consulta da ficha](#)

Nunca deixe a vela acesa sem supervisão.

Mantenha longe de crianças, animais e materiais inflamáveis.

Encontre sua próxima criação.

Clique no nome da receita ou use a página indicada.

Velas aromáticas em pote

Canela no Pote	008
Cravo e Laranja em Duas Camadas	009
Pinho da Serra	010
Frutas Vermelhas Marmorizada	011
Baunilha com Especiarias	012
Café com Canela Bicolor	013
Panetone da Vovó	014
Maçã com Canela Diagonal	015
Chá Branco de Natal	016
Gengibre e Mel em Três Faixas	017
Noite de Cedro	018
Chocolate Quente	019
Laranja com Alecrim	020
Castanhas Caramelizadas	021
Flor de Algodão da Ceia	022
Romã Festiva	023
Vinho Quente Aromático	024
Pera com Cravo	025
Baunilha e Sândalo	026
Cookie de Gengibre	027
Capim-limão de Dezembro	028
Coco com Noz-moscada	029
Cereja e Amêndoas	030
Figo com Baunilha	031
Lavanda do Entardecer	032
Mandarina com Canela	033
Patchouli com Laranja	034
Caramelo Salgado	035
Eucalipto da Manhã	036
Rosa com Especiarias	037

Velas de molde

Árvore Clássica	038
Pinha Texturizada	039
Estrela de Cinco Pontas	040
Boneco de Neve	041
Bola Canelada	042
Sino Natalino	043
Rena Minimalista	044
Papai Noel Genérico	045
Anjo Sereno	046
Guirlanda em Pé	047
Árvore Espiral	048
Estrela de Oito Pontas	049
Floco de Neve	050
Cubo Presente	051
Casinha de Natal	052
Soldadinho Decorativo	053
Meia de Natal	054
Luva Aconchegante	055
Pinheiro Geométrico	056
Pilar Canelado da Ceia	057
Biscoito de Gengibre de Molde	058
Laço de Cera	059
Roseta Festiva	060
Cone de Advento	061
Coluna Torcida	062

Presentes, encontros e lembranças.

Centros de mesa da ceia

Centro da Ceia com Três Pilares	063
Dupla do Advento	064
Quarteto de Luz	065
Mesa de Romã	066
Centro Redondo do Abraço	067
Luz na Travessa	068
Jardim de Inverno	069
Ceia em Dois Tons	070
Lugar Marcado de Natal	071
Centro Longo da Família	072

Kits presente

Dupla Abraço de Natal	091
Trio Sabores da Ceia	092
Dupla Bosque e Neve	093
Trio Contagem Regressiva	094
Dupla Café da Manhã	095
Trio Noite Tranquila	096
Dupla Frutas da Festa	097
Trio Mini Natal Brasileiro	098
Dupla Dois Momentos	099
Trio Encontro de Família	100

Velas flutuantes

Estrela sobre a Água	073
Disco da Ceia	074
Flor da Noite Feliz	075
Coração de Natal	076
Roseta na Água	077
Folha de Inverno	078
Lua Flutuante Cheia	079
Medalhão de Neve	080

Mini velas para lembrancinha e brinde de empresa

Mini Canela de Boas-vindas	101
Mini Laranja Corporativa	102
Mini Pinho em Lata	103
Mini Panetone para a Ceia	104
Mini Romã em Duas Faixas	105
Mini Baunilha de Agradecimento	106
Mini Gengibre para Equipes	107
Mini Chá Branco da Anfitriã	108
Mini Café do Amigo Secreto	109
Mini Flor de Algodão Solidária	110

Velas em recipientes reaproveitados

Xícara da Vovó com Inserto	081
Latinha de Biscoitos com Copo	082
Cumbuca de Memórias	083
Taça de Celebração com Inserto	084
Pote de Geleia como Embalagem	085
Caneca Esmaltada de Inverno	086
Açucareiro de Natal	087
Vaso Pequeno do Reencontro	088
Porta-joias com Luz	089
Bowl de Sobremesa Festivo	090

RECEITA 001 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Canela no Pote

fácil

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

166,67 g
cera de soja

13,33 g
essência específica para vela — canela

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
canela
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro âmbar com tampa metálica

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase único: despeje devagar pelo centro do pote, sem molhar a borda.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente canela no pote com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 002 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Cravo e Laranja em Duas Camadas

médio

1 vela • 200,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

185,19 g

cera de soja

14,82 g

essência específica para vela — cravo e laranja

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

cravo e laranja

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro transparente reto

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Divida a mistura em duas partes iguais. Colora só uma; despeje a segunda quando a primeira sustentar o toque e estiver morna.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente cravo e laranja em duas camadas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 003 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Pinho da Serra

fácil

1 vela • 150,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

140,19 g
parafina para pote

9,81 g
essência específica para vela — pinho

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: latinha própria para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
pinho
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

lata própria para vela com tampa

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

72 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em jarra metálica: fixe bem a base do pavio no fundo plano e centralize antes de despejar.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente pinho da serra com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

010

RECEITA 004 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Frutas Vermelhas Marmorizada

médio

1 vela • 190,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

175,93 g
cera de soja

14,07 g
essência específica para vela — frutas vermelhas

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
frutas vermelhas
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote transparente baixo

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Separe 10% da mistura e tinja de vermelho. Com a base ainda fluida, verta um fio junto à parede; faça uma única volta com espátula, longe do pavio.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente frutas vermelhas marmorizada com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 005 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Baunilha com Especiarias

médio

1 vela • 220,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

203,7 g

cera de soja

16,3 g

essência específica para vela — baunilha com especiarias

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

baunilha com especiarias

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro fosco com tampa

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Reserve 8% da mistura para uma camada final lisa, aplicada quando a base estiver firme e morna.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente baunilha com especiarias com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 006 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Café com Canela Bicolor

médio

1 vela • 160,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

149,53 g

parafina para pote

10,47 g

essência específica para vela — café com canela

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote

café com canela

Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

72 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Faça uma base marrom com 60% da mistura e uma camada creme com 40%, esperando a primeira firmar sem esfriar por completo.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente café com canela bicolor com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 007 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Panetone da Vovó

fácil

1 vela • 210,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

194,44 g

cera de soja

15,56 g

essência específica para vela — panetone

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
panetone

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote branco próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Deixe a cera sem corante e faça um envase único. A identidade vem do aroma e da cinta de papel removível, sem frutas dentro da vela.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente panetone da vovó com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 008 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Maçã com Canela Diagonal

médio

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

166,67 g

cera de soja

13,33 g

essência específica para vela — maçã com canela

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

maçã com canela

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro reto com duas faixas diagonais

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Firme o pote inclinado num berço estável. Despeje metade tingida, espere firmar; nivele o pote e complete com a metade clara.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente maçã com canela diagonal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 009 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Chá Branco de Natal

fácil

1 vela • 120,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

111,11 g

cera de soja

8,89 g

essência específica para vela — chá branco

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
chá branco
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

mini copo fosco próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça um envase baixo em copo pequeno, deixando a folga superior indicada pelo fabricante; use centralizador curto.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente chá branco de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 010 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Gengibre e Mel em Três Faixas

médio

1 vela • 210,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

196,26 g
parafina para pote

13,74 g
essência específica para vela — gengibre e mel

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
gengibre e mel
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote cilíndrico transparente

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	72 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Divida em três partes iguais, com duas intensidades de corante e uma sem cor. Faça faixas, esperando cada uma ficar firme e morna.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente gengibre e mel em três faixas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 011 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Noite de Cedro

fácil

1 vela • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g
cera de soja

17,78 g
essência específica para vela — cedro

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
cedro
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro âmbar alto

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use recipiente alto homologado para vela. Centralize o pavio em dois pontos, na base e na boca, para não tombar no envase.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente noite de cedro com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 012 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Chocolate Quente

fácil

1 vela • 160,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

148,15 g
cera de soja

11,85 g
essência específica para vela — chocolate com baunilha

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
chocolate com baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo baixo próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça uma base escura com 75% e uma tampa plana clara com 25% da mistura. Não faça chantilly nem adicione alimentos.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente chocolate quente com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

019

RECEITA 013 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Laranja com Alecrim

fácil

1 vela • 170,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

158,88 g
parafina para pote

11,12 g
essência específica para vela — laranja com alecrim

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
laranja com alecrim
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote verde próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	72 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Envase sem plantas. Faça o visual botânico somente na etiqueta externa removível, mantendo o interior liso.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente laranja com alecrim com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

020

RECEITA 014 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Castanhas Caramelizadas

médio

1 vela • 200,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

185,19 g

cera de soja

14,82 g

essência específica para vela — castanhas com caramelo

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

castanhas com caramelo

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro transparente de base larga

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Divida em 70% claro e 30% âmbar. Aplique a faixa âmbar por último, após a base firmar.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente castanhas caramelizadas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 015 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Flor de Algodão da Ceia

fácil

1 vela • 140,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

129,63 g

cera de soja

10,37 g

essência específica para vela — flor de algodão

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

flor de algodão

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

cerâmica própria para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use cera natural sem corante e envase em altura baixa. Evite alterar a superfície enquanto esfria para preservar o acabamento acetinado.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente flor de algodão da ceia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 016 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Romã Festiva

médio

1 vela • 190,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

177,57 g
parafina para pote

12,43 g
essência específica para vela — romã

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
romã
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo transparente reto

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	72 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Faça duas faixas assimétricas: 35% vermelha na base, 65% sem cor no topo. Registre as massas em cada envase.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente romã festiva com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

023

RECEITA 017 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Vinho Quente Aromático

fácil

1 vela • 230,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

212,96 g
cera de soja

17,04 g
essência específica para vela — vinho quente

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
vinho quente
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro escuro próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em uma única cor bordô suave. O aroma é essência pronta específica para vela; não use vinho de verdade.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente vinho quente aromático com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 018 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Pera com Cravo

fácil

1 vela • 150,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

138,89 g

cera de soja

11,11 g

essência específica para vela — pera com cravo

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

pera com cravo

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo verde baixo próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça a base com 80% da mistura e um acabamento plano com 20%, sem pigmento, depois de firmar.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente pera com cravo com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 019 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Baunilha e Sândalo

fácil

1 vela • 249,99 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

233,64 g

parafina para pote

16,35 g

essência específica para vela — baunilha com sândalo

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 8 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote

baunilha com sândalo

Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote largo próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 8 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

72 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Use um pote de 8 cm e um pavio de teste indicado para esse diâmetro. Faça envase único e avalie aquecimento das paredes no teste.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente baunilha e sândalo com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 020 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Cookie de Gengibre

fácil

1 vela • 130,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

120,37 g
cera de soja

9,63 g
essência específica para vela — biscoito de gengibre

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
biscoito de gengibre
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

latinha própria para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em lata pequena certificada, deixando a margem superior da ficha do recipiente; espere esfriar antes de tampar.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente cookie de gengibre com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 021 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Capim-limão de Dezembro

fácil

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

166,67 g
cera de soja

13,33 g
essência específica para vela — capim-limão

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
capim-limão
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro transparente com tampa

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça uma base clara de 50% e outra verde suave de 50%. Complete somente quando a interface estiver firme e morna.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente capim-limão de dezembro com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 022 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Coco com Noz-moscada

fácil

1 vela • 200,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

185,19 g

cera de soja

14,82 g

essência específica para vela — coco com noz-moscada

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

coco com noz-moscada

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo cerâmico homologado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça um envase todo creme, sem pó ou coco ralado; use centralização rígida para manter o topo minimalista.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente coco com noz-moscada com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 023 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Cereja e Amêndoas

médio

1 vela • 170,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

158,88 g
parafina para pote

11,12 g
essência específica para vela — cereja com amêndoas

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
cereja com amêndoas
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo estreito transparente

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

72 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Divida a mistura em três porções de 20%, 60% e 20%. Faça faixas clara, rosada e clara, sem objetos entre elas.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente cereja e amêndoas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 024 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Figo com Baunilha

médio

1 vela • 210,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

194,44 g
cera de soja

15,56 g
essência específica para vela — figo com baunilha

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
figo com baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro transparente baixo

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use duas porções de 50%. Colora uma e despeje ambas por lados opostos simultaneamente para um encontro suave, sem mexer depois.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente figo com baunilha com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 025 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Lavanda do Entardecer

fácil

1 vela • 160,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

148,15 g
cera de soja

11,85 g
essência específica para vela — lavanda

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
lavanda
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vidro fosco lavanda próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça envase único em recipiente fosco; mantenha o acabamento plano e identifique o aroma apenas na parte externa.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente lavanda do entardecer com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 026 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Mandarina com Canela

médio

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

168,22 g

parafina para pote

11,78 g

essência específica para vela — mandarina com canela

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote

mandarina com canela

Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote cilíndrico transparente

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

72 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Crie uma faixa central: despeje 40% claro, 20% alaranjado e 40% claro, aguardando firmeza entre camadas.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mandarina com canela com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 027 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Patchouli com Laranja

médio

1 vela • 220,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

203,7 g
cera de soja

16,3 g
essência específica para vela — patchouli com laranja

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
patchouli com laranja
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote transparente fumê próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Separe 15% da mistura tingida. Faça o envase claro e um fio lateral no final, sem criar relevo no topo.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente patchouli com laranja com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 028 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Caramelo Salgado

fácil

1 vela • 140,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

129,63 g
cera de soja

10,37 g
essência específica para vela — caramelo salgado

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
caramelo salgado
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

lata baixa própria para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça um envase baixo com tonalidade âmbar uniforme e topo liso. O sal fica só no nome da essência, nunca na massa.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente caramelo salgado com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 029 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Eucalipto da Manhã

médio

1 vela • 190,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

177,57 g
parafina para pote

12,43 g
essência específica para vela — eucalipto

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
eucalipto
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo transparente próprio para vela

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	72 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Use duas camadas de 50% sem aditivos vegetais: base branca e topo verde suave, nivelando o recipiente entre os envases.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente eucalipto da manhã com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 030 • VELAS AROMÁTICAS EM POTE

Rosa com Especiarias

médio

1 vela • 200,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

185,19 g
cera de soja

14,82 g
essência específica para vela — rosa com especiarias

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 7 cm

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
rosa com especiarias
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote transparente com tampa dourada

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça três camadas de 33%, 34% e 33%, variando a dose de corante dentro do limite do fornecedor para um degradê suave.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente rosa com especiarias com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 031 • VELAS DE MOLDE

Árvore Clássica

médio

1 vela • 130,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

122,64 g
parafina para molde (pilar)

7,36 g
essência específica para vela — pinho

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa alta com berço

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
pinho
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de árvore clássica

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Passe o pavio pela ponta do molde de silicone de árvore, vede o furo e apoie a base para não inclinar.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa alta com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente árvore clássica com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 032 • VELAS DE MOLDE

Pinha Texturizada

médio

1 vela • 110,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

103,77 g
parafina para molde (pilar)

6,23 g
essência específica para vela — cedro

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa kraft com
divisória

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
cedro
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de pinha
texturizada

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Abra com cuidado os relevos do molde de silicone de pinha depois de totalmente frio; não puxe pelo pavio.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa kraft com divisória; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente pinha texturizada com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 033 • VELAS DE MOLDE

Estrela de Cinco Pontas

médio

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

94,34 g

parafina para molde (pilar)

5,66 g

essência específica para vela — baunilha

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: envelope rígido com
berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)

baunilha

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de estrela de
cinco pontas

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Deite o molde de silicone de estrela na posição indicada e libere bolhas das pontas com leves toques externos.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use envelope rígido com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente estrela de cinco pontas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 034 • VELAS DE MOLDE

Boneco de Neve

avanzado

1 vela • 150,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

141,51 g
parafina para molde (pilar)

8,49 g
essência específica para vela — flor de algodão

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa com janela

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
flor de algodão
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de boneco de neve

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Fixe o molde de silicone bipartido de boneco com elásticos próprios; confira a vedação da emenda antes de encher.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa com janela; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente boneco de neve com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 035 • VELAS DE MOLDE

Bola Canelada

médio

1 vela • 120,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

113,21 g

parafina para molde (pilar)

6,79 g

essência específica para vela — laranja

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa cúbica com berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)

laranja

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de bola canelada

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	75 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.

03

Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazár.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde esférico de silicone com base plana; vede a junção e deixe o pavio atravessar o centro.

07

Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.

08

Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa cúbica com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente bola canelada com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

042

RECEITA 036 • VELAS DE MOLDE

Sino Natalino

médio

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 94,34 g**
parafina para molde (pilar)
- 5,66 g**
essência específica para vela — cravo
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: saquinho rígido em
caixa
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
cravo
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de sino
natalino

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Prenda o pavio no eixo do molde de silicone de sino e confira o fundo plano, que será a base de apoio da vela.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use saquinho rígido em caixa; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente sino natalino com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 037 • VELAS DE MOLDE

Rena Minimalista

avanzado

1 vela • 140,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

132,08 g

parafina para molde (pilar)

7,92 g

essência específica para vela — sândalo

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa rasa com berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
sândalo

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de rena
minimalista

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone com silhueta de rena sem pontas frágeis; desenforme afastando o silicone da região dos chifres.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa rasa com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente rena minimalista com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 038 • VELAS DE MOLDE

Papai Noel Genérico

avanzado

1 vela • 170,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 160,38 g**
parafina para molde (pilar)
- 9,62 g**
essência específica para vela — biscoito de gengibre
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa vermelha com divisória
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
biscoito de gengibre
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de papai noel genérico

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de Papai Noel sem marca ou personagem licenciado; desenforme por partes, começando pela base.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa vermelha com divisória; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente papai noel genérico com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 039 • VELAS DE MOLDE

Anjo Sereno

avanzado

1 vela • 120,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

113,21 g

parafina para molde (pilar)

6,79 g

essência específica para vela — chá branco

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa creme com berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
chá branco
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de anjo sereno

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	75 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01
- Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02
- Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03
- Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04
- Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05
- Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06
- Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone com asas grossas; aperte o silicone externamente, com leveza, para liberar o ar preso nas asas.
- 07
- Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08
- Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa creme com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente anjo sereno com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 040 • VELAS DE MOLDE

Guirlanda em Pé

médio

1 vela • 150,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 141,51 g**
parafina para molde (pilar)
- 8,49 g**
essência específica para vela — pinho com laranja
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa circular rígida
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
pinho com laranja
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de guirlanda em pé

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01** Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02** Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03** Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04** Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05** Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06** Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de guirlanda com pé plano e passagem central de pavio; mantenha a cavidade firme num suporte.
- 07** Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08** Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa circular rígida; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente guirlanda em pé com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 041 • VELAS DE MOLDE

Árvore Espiral

médio

1 vela • 140,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

132,08 g
parafina para molde (pilar)

7,92 g
essência específica para vela — menta

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: tubo de papel rígido

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
menta
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de árvore
espiral

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Estabilize o molde de silicone espiral numa base plana e desenforme desenrolando o silicone, sem torcer a vela.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use tubo de papel rígido; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente árvore espiral com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 042 • VELAS DE MOLDE

Estrela de Oito Pontas

médio

1 vela • 120,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 113,21 g**
parafina para molde (pilar)
- 6,79 g**
essência específica para vela — romã
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa octogonal com
berço
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
romã
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de estrela de oito pontas

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Encha o molde de silicone de oito pontas lentamente; toque de leve a lateral para o ar sair dos detalhes.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa octogonal com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente estrela de oito pontas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 043 • VELAS DE MOLDE

Floco de Neve

médio

1 vela • 90,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

84,91 g
parafina para molde (pilar)

5,09 g
essência específica para vela — flor de algodão com baunilha

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa baixa com divisória

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
flor de algodão com baunilha
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de floco de neve

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Escolha molde de silicone com braços largos e base plana; espalhe a cera pelas reentrâncias antes de completar.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa baixa com divisória; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente floco de neve com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 044 • VELAS DE MOLDE

Cubo Presente

médio

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 169,81 g**
parafina para molde (pilar)
- 10,19 g**
essência específica para vela — panetone
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa de presente
com berço
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
panetone
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de cubo
presente

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de cubo com laço em relevo feito da própria cera; mantenha o pavio no centro do laço.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de presente com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente cubo presente com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 045 • VELAS DE MOLDE

Casinha de Natal

avanzado

1 vela • 160,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 150,94 g**
parafina para molde (pilar)
- 9,06 g**
essência específica para vela — maçã com canela
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa alta com janela
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
maçã com canela
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de casinha de natal

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Vede o molde de silicone de casa e retire o ar dos detalhes do telhado com pequenos toques na bancada protegida.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa alta com janela; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente casinha de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 046 • VELAS DE MOLDE

Soldadinho Decorativo

avanzado

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 169,81 g**
parafina para molde (pilar)
- 10,19 g**
essência específica para vela — cedro com baunilha
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa longa com berço
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma
parafina para molde (pilar)
cedro com baunilha
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde
Molde de silicone no formato de soldadinho decorativo

Pavio
Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante
corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura
24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de soldado natalino genérico com pés unidos; fixe-o em suporte para a figura ficar reta.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa longa com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente soldadinho decorativo com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 047 • VELAS DE MOLDE

Meia de Natal

médio

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

94,34 g

parafina para molde (pilar)

5,66 g

essência específica para vela — chocolate

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa estreita de papel

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
chocolate

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de meia de natal

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Apoie o molde de silicone de meia em berço e deixe o pavio sair no topo; selecione modelo com base plana para ficar em pé.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa estreita de papel; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente meia de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 048 • VELAS DE MOLDE

Luva Aconchegante

médio

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

94,34 g
parafina para molde (pilar)

5,66 g
essência específica para vela — coco com baunilha

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa pequena com visor

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
coco com baunilha
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de luva aconchegante

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	75 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03

Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de luva com punho reto; desenforme primeiro o polegar para evitar que a borda se quebre.
- 07

Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08

Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa pequena com visor; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente luva aconchegante com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 049 • VELAS DE MOLDE

Pinheiro Geométrico

médio

1 vela • 170,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

160,38 g

parafina para molde (pilar)

9,62 g

essência específica para vela — eucalipto

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa triangular com
berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)

eucalipto

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de pinheiro
geométrico

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazár.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Faça envase em molde de silicone facetado; mantenha-o em pé até a contração terminar e não lixe a cera.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa triangular com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente pinheiro geométrico com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 050 • VELAS DE MOLDE

Pilar Canelado da Ceia

médio

1 vela • 220,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

207,55 g
parafina para molde (pilar)

12,45 g
essência específica para vela — sândalo com âmbar

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa cilíndrica rígida

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
sândalo com âmbar
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de pilar canelado da ceia

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	75 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03

Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone cilíndrico canelado; reserve 10% da mistura para corrigir retração no lado que ficará como base, se necessário.
- 07

Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08

Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa cilíndrica rígida; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente pilar canelado da ceia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 051 • VELAS DE MOLDE

Biscoito de Gengibre de Molde

médio

1 vela • 110,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

103,77 g
parafina para molde (pilar)

6,23 g
essência específica para vela — biscoito de gengibre

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa rasa protegida

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
biscoito de gengibre
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone de figura de biscoito, com base plana e membros espessos

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03

Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 75 °C, ou à faixa da ficha do fabricante. Use molde de silicone de biscoito com base plana e membros espessos; solte o silicone dos braços antes de retirar o corpo. O desenho fica na própria cera, sem cobertura de tinta ou glitter.
- 07

Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08

Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa rasa protegida; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente lua de advento com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 052 • VELAS DE MOLDE

Laço de Cera

avanzado

1 vela • 130,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

122,64 g
parafina para molde (pilar)

7,36 g
essência específica para vela — cereja

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa com cinta de
papel

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
cereja
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de laço de
cera

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de laço com base plana e centro espesso; desenforme as duas alças antes do nó central.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa com cinta de papel; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente laço de cera com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 053 • VELAS DE MOLDE

Roseta Festiva

médio

1 vela • 140,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

132,08 g

parafina para molde (pilar)

7,92 g

essência específica para vela — rosa com especiarias

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

embalagem externa: caixa quadrada com berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
rosa com especiarias

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de roseta festiva

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 7 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de roseta com pétalas grossas; afaste cada borda do silicone somente depois de esfriar por completo.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa quadrada com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente roseta festiva com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 054 • VELAS DE MOLDE

Cone de Advento

médio

1 vela • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

169,81 g
parafina para molde (pilar)

10,19 g
essência específica para vela — figo

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
embalagem externa: caixa cônica com
apoio

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
figo
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone no formato de cone de advento

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Divida a mistura em duas metades e faça duas faixas no molde de silicone cônico, esperando a primeira ficar firme e morna.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa cônica com apoio; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente cone de advento com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 055 • VELAS DE MOLDE

Coluna Torcida

médio

1 vela • 200,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 188,68 g**
parafina para molde (pilar)
- 11,32 g**
essência específica para vela — baunilha com cedro
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
embalagem externa: caixa alta com separador
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma
parafina para molde (pilar)
baunilha com cedro
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde
Molde de silicone no formato de coluna torcida

Pavio
Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante
corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura
24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Centralize o pavio ao longo do molde de silicone de coluna torcida; desenforme girando o silicone, sem girar a cera.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa alta com separador; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.
- Apresente coluna torcida com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 056 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Centro da Ceia com Três Pilares

médio

1 composição com 3 pilares • 540,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

509,44 g

parafina para molde (pilar)

30,57 g

essência específica para vela — canela com laranja

3 un

pavio de algodão para pilar

0,06 g

corante para vela (opcional, conforme ficha)

1 un

conjunto de bandeja metálica e três pratos térmicos

1 un

caixa de transporte com três berços

3 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
canela com laranja

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 moldes cilíndricos de silicone, diâmetro 5 cm e alturas úteis para 120 g, 180 g e 240 g; 3 pratos térmicos sobre bandeja metálica ampla

Pavio

Um pavio de algodão para pilar por vela, série e número indicados pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm. Teste cada altura.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas como base; desenformar só totalmente fria e seguir a ficha da cera

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare três moldes de silicone secos, com pavios centralizados e furos vedados. Pese separadamente as porções de cada pilar.
- 04 Derreta SEMPRE em banho-maria, acompanhando com termômetro, sem ultrapassar 85 °C nem o máximo do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Adicione só essência específica para vela e corante para vela, fora do aquecimento, a 80 °C como referência ou conforme a ficha. Misture devagar pelo tempo indicado pelo fornecedor.
- 06 Despeje a 75 °C, ou à temperatura indicada para sua cera, em cada molde. Complete retrações com material do mesmo lote se a ficha permitir.
- 07 Desenforme apenas depois de totalmente fria. Reserve 24 horas como base, ou a cura do fabricante, antes dos testes. Monte em pratos térmicos sobre bandeja metálica, com pelo menos 8 cm entre velas.
- 08 Retire pinhas, ramos, laços e papéis antes de acender. Mantenha inflamáveis a pelo menos 30 cm das chamas. Teste a queima das três alturas até o limite de uso seguro antes de vender.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Embale cada pilar num berço separado e transporte a bandeja e os pratos protegidos. Inclua mapa de montagem, espaçamento e orientação para remover a decoração antes de acender.

Ofereça o centro completo com três pilares, pratos e bandeja discriminados. Confirme o prazo apenas depois de planejar cura, testes e transporte.

Por componente

Pilar 1: canela com laranja	113,21 g de cera	6,79 g de essência	Ø 5 cm
Pilar 2: canela com laranja	169,81 g de cera	10,19 g de essência	Ø 5 cm
Pilar 3: canela com laranja	226,42 g de cera	13,59 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 057 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Dupla do Advento

médio

1 composição com 2 velas • 260,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

240,74 g

cera de soja

19,26 g

essência específica para vela — baunilha com cedro

2 un

pavio de algodão encerado com base

0,04 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

suporte resistente ao calor: base de pedra com dois pratos

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

2 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

baunilha com cedro

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela, diâmetro 6 cm, sobre base de pedra com dois pratos

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Monte dois copos em pratos cerâmicos individuais sobre base de pedra; coloque o cartão de contagem do advento apenas com as velas apagadas.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente dupla do advento com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 2 velas)

Vela 1: baunilha com cedro	120,37 g de cera	9,63 g de essência	Ø 6 cm
----------------------------	------------------	--------------------	--------

RECEITA 058 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Quarteto de Luz

médio

1 composição com 4 velas • 279,96 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

259,24 g

cera de soja

20,72 g

essência específica para vela — pinho

4 un

pavio de algodão encerado com base

0,08 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

4 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un

suporte resistente ao calor: bandeja cerâmica quadrada

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

4 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

pinho

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

4 copos certificados para vela, diâmetro 4 cm, sobre bandeja cerâmica quadrada

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça quatro velas pequenas em copos e marque os lugares na bandeja com espaçamento de pelo menos 8 cm. Remova os números de papel antes do uso.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.

09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente quarteto de luz com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 4 velas)

Vela 1: pinho	64,81 g de cera	5,18 g de essência	Ø 4 cm
---------------	-----------------	--------------------	--------

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

065

RECEITA 059 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Mesa de Romã

médio

1 composição com 2 velas • 320,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

296,3 g
cera de soja

23,7 g
essência específica para vela — romã

2 un
pavio de algodão encerado com base

0,04 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

2 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
suporte resistente ao calor: dois castiçais
próprios para copos

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

2 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
romã
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela, diâmetro 6
cm, sobre dois castiçais próprios para
copos

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use duas alturas de suportes estáveis e próprios para vela. Deixe as velas acima das bordas e retire toda decoração de papel antes de acender.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente mesa de romã com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 2 velas)

Vela 1: romã

148,15 g de cera

11,85 g de essência

Ø 6 cm

RECEITA 060 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Centro Redondo do Abraço

médio

1 composição com 3 velas • 300,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

277,77 g
cera de soja

22,23 g
essência específica para vela — maçã com canela

3 un
pavio de algodão encerado com base

0,06 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
suporte resistente ao calor: prato cerâmico amplo

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

3 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
maçã com canela
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela, diâmetro 5 cm, sobre prato cerâmico amplo

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Distribua três copos num prato cerâmico amplo em triângulo; confira pelo menos 8 cm de distância entre as velas e retire o aro de galhos na hora de usar.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente centro redondo do abraço com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 3 velas)

Vela 1: maçã com canela	92,59 g de cera	7,41 g de essência	Ø 5 cm
-------------------------	-----------------	--------------------	--------

RECEITA 061 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Luz na Travessa

médio

1 composição com 2 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g

cera de soja

17,78 g

essência específica para vela — chá branco

2 un

pavio de algodão encerado com base

0,04 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

suporte resistente ao calor: travessa refratária

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

2 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
chá branco
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela, diâmetro 6 cm, sobre travessa refratária

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Alinhe dois copos certificados numa travessa refratária sem contato entre eles; a travessa funciona só como suporte, nunca como molde.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente luz na travessa com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 2 velas)

Vela 1: chá branco	111,11 g de cera	8,89 g de essência	Ø 6 cm
--------------------	------------------	--------------------	--------

RECEITA 062 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Jardim de Inverno

médio

1 composição com 3 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,21 g

cera de soja

17,79 g

essência específica para vela — eucalipto com menta

3 un

pavio de algodão encerado com base

0,06 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un

suporte resistente ao calor: base cerâmica e três apoios

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

3 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

eucalipto com menta

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela, diâmetro 5 cm, sobre base cerâmica e três apoios

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use três copos sobre pedestais cerâmicos da mesma altura numa base estável. Galhos decorativos vão numa peça separada, a mais de 30 cm de qualquer chama.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente jardim de inverno com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 3 velas)

Vela 1: eucalipto com menta	74,07 g de cera	5,93 g de essência	Ø 5 cm
-----------------------------	-----------------	--------------------	--------

RECEITA 063 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Ceia em Dois Tons

médio

1 composição com 2 velas • 300,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

277,78 g

cera de soja

22,22 g

essência específica para vela — cereja com amêndoas

2 un

pavio de algodão encerado com base

0,04 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

suporte resistente ao calor: bandeja metálica oval

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

2 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

cereja com amêndoas

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela, diâmetro 6 cm, sobre bandeja metálica oval

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça cada vela com metade clara e metade rosada, esperando firmar entre envases. Monte a dupla em bandeja metálica com 8 cm livres entre os copos.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.
- Apresente ceia em dois tons com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 2 velas)

Vela 1: cereja com amêndoas	138,89 g de cera	11,11 g de essência	Ø 6 cm
-----------------------------	------------------	---------------------	--------

RECEITA 064 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Lugar Marcado de Natal

médio

1 composição com 4 velas • 200,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

185,2 g
cera de soja

14,8 g
essência específica para vela — flor de algodão

4 un
pavio de algodão encerado com base

0,08 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

4 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un
suporte resistente ao calor: quatro pratos pequenos resistentes ao calor

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

4 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
flor de algodão
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

4 copos certificados para vela, diâmetro 4 cm, sobre quatro pratos pequenos resistentes ao calor

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Produza quatro copinhos e entregue cartões de lugar soltos. Os cartões saem da mesa de apoio da vela antes de acender; mantenha velas separadas.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.

Apresente lugar marcado de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 4 velas)

Vela 1: flor de algodão	46,3 g de cera	3,7 g de essência	Ø 4 cm
-------------------------	----------------	-------------------	--------

RECEITA 065 • CENTROS DE MESA DA CEIA

Centro Longo da Família

médio

1 composição com 3 velas • 360,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

333,33 g

cera de soja

26,67 g

essência específica para vela — panetone

3 un

pavio de algodão encerado com base

0,06 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

suporte resistente ao calor: base metálica com divisões

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

3 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
panetone
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela, diâmetro 6 cm, sobre base metálica com divisões

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C	80 °C	58 °C
Teto de referência	Adicionar essência	Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01
- Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02
- Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03
- Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04
- Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05
- Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06
- Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Monte três copos sobre base metálica com divisões; confira espaçamento mínimo de 8 cm e retire a faixa de pinhas e galhos antes do uso.
- 07
- Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08
- Monte só com tudo frio. Tire embalagens, pinhas, galhos, fitas e papéis antes de acender. Mantenha materiais inflamáveis a pelo menos 30 cm da chama e 8 cm entre velas; amplie a base se necessário.
- 09
- Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Transporte cada copo em divisória e a base separada; inclua mapa de montagem, espaçamento e instrução para retirar pinhas e galhos antes de acender.
- Apresente centro longo da família com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente (cada uma das 3 velas)

Vela 1: panetone	111,11 g de cera	8,89 g de essência	Ø 6 cm
------------------	------------------	--------------------	--------

RECEITA 066 • VELAS FLUTUANTES

Estrela sobre a Água

médio

1 vela • 30,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

28,3 g

parafina para molde (pilar)

1,7 g

essência específica para vela — laranja

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

suporte resistente ao calor: bacia refratária larga

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
laranja

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela flutuante; bacia refratária larga

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone próprio para flutuante de estrela, com base larga e rasa; vede completamente a saída inferior do pavio.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente estrela sobre a água com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 067 • VELAS FLUTUANTES

Disco da Ceia

médio

1 vela • 24,99 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

23,58 g

parafina para molde (pilar)

1,41 g

essência específica para vela — baunilha

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

suporte resistente ao calor: cuba de vidro
resistente ao calor

1 un

embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
baunilha

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela
flutuante; cuba de vidro resistente ao calor

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone próprio para flutuante redonda, com fundo levemente convexo; mantenha o pavio central para flutuar nivelada.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente disco da ceia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 068 • VELAS FLUTUANTES

Flor da Noite Feliz

médio

1 vela • 35,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

33,02 g

parafina para molde (pilar)

1,98 g

essência específica para vela — rosa

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

suporte resistente ao calor: bacia cerâmica
vitrificada resistente ao calor

1 un

embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
rosa

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela
flutuante; bacia cerâmica vitrificada
resistente ao calor

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Preencha um molde de silicone de flor flutuante, raso e simétrico; deixe as pétalas com a mesma espessura.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente flor da noite feliz com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 069 • VELAS FLUTUANTES

Coração de Natal

médio

1 vela • 30,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

28,3 g
parafina para molde (pilar)

1,7 g
essência específica para vela — cereja

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
suporte resistente ao calor: recipiente refratário individual

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
cereja
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela flutuante; recipiente refratário individual

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	75 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.

03

Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone próprio para coração flutuante e apoie-o nivelado; não use coração alto de pilar, que pode tombar.

07

Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.

08

Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.

09

Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente coração de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

076

RECEITA 070 • VELAS FLUTUANTES

Roseta na Água

médio

1 vela • 32,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

30,19 g

parafina para molde (pilar)

1,81 g

essência específica para vela — lavanda

1 un

pavio de algodão encerado para molde

0,02 g

corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un

suporte resistente ao calor: cuba cerâmica
ampla

1 un

embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
lavanda

Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela
flutuante; cuba cerâmica ampla

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone raso de roseta flutuante; retire bolhas das bordas sem mudar a distribuição de massa.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente roseta na água com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 071 • VELAS FLUTUANTES

Folha de Inverno

médio

1 vela • 28,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

26,42 g
parafina para molde (pilar)

1,59 g
essência específica para vela — pinho

1 un
pavio de algodão encerado para molde

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
suporte resistente ao calor: bacia de vidro
resistente ao calor

1 un
embalagem externa: caixa de transporte
com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
pinho
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela
flutuante; bacia de vidro resistente ao calor

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de
totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vaziar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone para flutuante em folha simétrica e base larga; rejeite peças inclinadas no teste de água, sem acender.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente folha de inverno com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 072 • VELAS FLUTUANTES

Lua Flutuante Cheia

médio

1 vela • 26,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 24,53 g**
parafina para molde (pilar)
- 1,47 g**
essência específica para vela — chá branco
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
suporte resistente ao calor: cuba refratária baixa
- 1 un**
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para molde (pilar)
chá branco
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde

Molde de silicone próprio para vela flutuante; cuba refratária baixa

Pavio

Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone redondo raso com relevo lunar só no topo; conserve o fundo fechado, sem pavio exposto à água.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.

Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente lua flutuante cheia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 073 • VELAS FLUTUANTES

Medalhão de Neve

médio

1 vela • 34,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 32,08 g**
parafina para molde (pilar)
- 1,92 g**
essência específica para vela — menta com baunilha
- 1 un**
pavio de algodão encerado para molde
- 0,02 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 1 un**
suporte resistente ao calor: bacia cerâmica com borda larga
- 1 un**
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário
- 1 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma
parafina para molde (pilar)
menta com baunilha
Essência: 6% da massa da cera.

Recipiente / molde
Molde de silicone próprio para vela flutuante; bacia cerâmica com borda larga

Pavio
Pavio de algodão encerado para molde, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante
corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura
24 horas; desenforme só depois de totalmente fria

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

75 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 6% da massa de cera, em gramas.
- 03 Prepare o molde de silicone limpo e seco; passe e centralize o pavio. Vede a saída para não vazar.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 75 °C (ou à indicação do fabricante). Use molde de silicone de medalhão flutuante com relevo superficial; faça envase único sem enfeites externos.
- 07 Espere esfriar completamente em local plano e sem correntes de ar. Só então solte o silicone com calma, sem puxar o pavio.
- 08 Com a peça totalmente fria, verifique o fundo fechado e teste a flutuação SEM acender em água limpa. Se inclinar ou molhar o pavio, rejeite a peça. Seque por completo antes do teste de queima.
- 09 Respeite a cura: 24 horas; desenforme só depois de totalmente fria. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento. Teste a queima flutuando numa cuba resistente ao calor, com água suficiente, sem enfeites, pelo menos 8 cm entre velas e supervisão constante. Nunca despeje água sobre cera quente.

Erros comuns

- Quebrou ao desenformar: espere esfriar totalmente e solte o silicone dos detalhes; não puxe a peça pelo pavio.
- Tombou na água ou apagou: rejeite a peça; confira molde próprio para flutuação, simetria e vedação inferior do pavio.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente medalhão de neve com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 074 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Xícara da Vovó com Inserto

fácil

1 vela • 90,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

83,33 g

cera de soja

6,67 g

essência específica para vela — café com canela

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un

suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

café com canela

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

xícara sem trincas + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use a xícara apenas como suporte decorativo frio para copo interno próprio para vela, que deve ser retirado e colocado em base térmica para acender.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.
- Apresente xícara da vovó com inserto com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 075 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Latinha de Biscoitos com Copo

fácil

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

92,59 g
cera de soja

7,41 g
essência específica para vela — biscoito de gengibre

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
biscoito de gengibre
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

latinha limpa + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use a lata reaproveitada como embalagem, sem encher com cera. Envase num copo certificado separado; retire-o da lata antes de acender.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.

09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente latinha de biscoitos com copo com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

082

RECEITA 076 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Cumbuca de Memórias

fácil

1 vela • 130,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

120,37 g
cera de soja

9,63 g
essência específica para vela — coco com noz-moscada

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
coco com noz-moscada
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

cumbuca reaproveitada + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Produza a vela no copo homologado e encaixe na cumbuca apenas depois de fria. A cumbuca é embalagem e sai no uso.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente cumbuca de memórias com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 077 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Taça de Celebração com Inserto

fácil

1 vela • 69,99 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

64,81 g

cera de soja

5,18 g

essência específica para vela — romã

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un

suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

romã

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

taça sem lascas + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

minimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C	80 °C	58 °C
Teto de referência	Adicionar essência	Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Não despeje cera na taça: use um copo independente certificado como presente dentro dela. Para acender, retire o copo e apoie em superfície térmica estável.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.

09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente taça de celebração com inserto com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

084

RECEITA 078 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Pote de Geleia como Embalagem

fácil

1 vela • 80,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

74,07 g
cera de soja

5,93 g
essência específica para vela — frutas vermelhas

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un
suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
frutas vermelhas
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

pote de geleia + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use o pote de alimento lavado e seco só para transportar um copinho de vela certificado. Retire o copinho e toda proteção antes de acender.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente pote de geleia como embalagem com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 079 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Caneca Esmaltada de Inverno

fácil

1 vela • 120,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

111,11 g

cera de soja

8,89 g

essência específica para vela — chocolate com baunilha

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

chocolate com baunilha

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

caneca + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 6 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). A caneca reaproveitada vira embalagem de um copo homologado; faça duas faixas na vela e retire o inserto da caneca para queimar.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente caneca esmaltada de inverno com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 080 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Açucareiro de Natal

fácil

1 vela • 80,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

74,07 g
cera de soja

5,93 g
essência específica para vela — panetone

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un
suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
panetone
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

açucareiro sem trincas + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça a vela em copo certificado e posicione-o no açucareiro já frio, sem colar. A tampa e o açucareiro ficam longe durante a queima.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.

09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente açucareiro de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

087

RECEITA 081 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Vaso Pequeno do Reencontro

fácil

1 vela • 110,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

101,85 g

cera de soja

8,15 g

essência específica para vela — cedro com laranja

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un

suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
cedro com laranja
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

vasinho reaproveitado + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use o vasinho somente como capa decorativa, sem receber cera. Retire o copo certificado antes do uso; cerâmica porosa não recebe chama.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.
- Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.
- Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.
- Apresente vaso pequeno do reencontro com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 082 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Porta-joias com Luz

fácil

1 vela • 60,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

55,56 g
cera de soja

4,44 g
essência específica para vela — rosa com baunilha

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un
suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un
embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
rosa com baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

porta-joias rígido + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase num copinho homologado separado e embale frio dentro do porta-joias rígido. Retire copo, tecido e tampa antes de acender.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente porta-joias com luz com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 083 • VELAS EM RECIPIENTES REAPROVEITADOS

Bowl de Sobremesa Festivo

fácil

1 vela • 100,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

92,59 g

cera de soja

7,41 g

essência específica para vela — pera com cravo

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un

suporte reaproveitado decorativo (retirar para acender)

1 un

embalagem externa: caixa de transporte com berço e divisórias quando necessário

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
pera com cravo
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

bowl reaproveitado + copo certificado

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça o topo da vela plano no copo homologado; o bowl acompanha como presente separado, nunca como recipiente de queima sem certificação.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

O recipiente reaproveitado é só embalagem: retire o copo interno certificado antes de acender e coloque-o numa superfície plana resistente ao calor. Não aqueça a peça reaproveitada.
- 09

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Proteja o copo interno e a peça reaproveitada separadamente; sinalize: retirar o copo certificado para acender em base térmica.

Apresente bowl de sobremesa festivo com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 084 • KITS PRESENTE

Dupla Abraço de Natal

médio

1 kit com 2 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g
cera de soja

8,89 g
essência específica para vela — canela com laranja

8,89 g
essência específica para vela — baunilha

2 un
pavio de algodão encerado com base

0,04 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
embalagem externa: caixa dupla com divisória

2 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
canela com laranja / baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela; diâmetros 5 cm, 5 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 5 cm, 5 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Dois copos iguais com etiquetas complementares, separados por divisória.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa dupla com divisória; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente dupla abraço de natal com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: canela com laranja	111,11 g de cera	8,89 g de essência	Ø 5 cm
Vela 2: baunilha	111,11 g de cera	8,89 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 085 • KITS PRESENTE

Trio Sabores da Ceia

médio

1 kit com 3 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,21 g

cera de soja

5,93 g

essência específica para vela — panetone

5,93 g

essência específica para vela — café com canela

5,93 g

essência específica para vela — chocolate

3 un

pavio de algodão encerado com base

0,06 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un

embalagem externa: caixa longa com três berços

3 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

panetone / café com canela / chocolate

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela; diâmetros 4 cm, 4 cm, 4 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 4 cm, 4 cm, 4 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06

Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Três copos pequenos em sequência; pese e perfume cada aroma separadamente.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa longa com três berços; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente trio sabores da ceia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: panetone	74,07 g de cera	5,93 g de essência	Ø 4 cm
Vela 2: café com canela	74,07 g de cera	5,93 g de essência	Ø 4 cm
Vela 3: chocolate	74,07 g de cera	5,93 g de essência	Ø 4 cm

RECEITA 086 • KITS PRESENTE

Dupla Bosque e Neve

médio

1 kit com 2 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g
cera de soja

11,11 g
essência específica para vela — pinho

6,67 g
essência específica para vela — flor de algodão

2 un
pavio de algodão encerado com base

0,04 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa com dois nichos de tamanhos diferentes

2 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
pinho / flor de algodão
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela; diâmetros 6 cm, 5 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 6 cm, 5 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Combine um pote médio e um pequeno, cada um com seu próprio pavio e etiqueta.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa com dois nichos de tamanhos diferentes; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente dupla bosque e neve com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: pinho	138,89 g de cera	11,11 g de essência	Ø 6 cm
Vela 2: flor de algodão	83,33 g de cera	6,67 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 087 • KITS PRESENTE

Trio Contagem Regressiva

médio

1 kit com 3 velas • 269,99 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

249,99 g
cera de soja

5,18 g
essência específica para vela — laranja

6,67 g
essência específica para vela — romã

8,15 g
essência específica para vela — baunilha

3 un
pavio de algodão encerado com base

0,06 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

3 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
embalagem externa: caixa escada com três
divisões

3 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
laranja / romã / baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela; diâmetros 4
cm, 5 cm, 5 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base
por copo. Diâmetros: 4 cm, 5 cm, 5 cm. O
fornecedor indica a numeração exata; teste
cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Monte três tamanhos em ordem crescente, com cartões 1, 2 e 3 removíveis.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa escada com três divisões; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente trio contagem regressiva com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: laranja	64,81 g de cera	5,18 g de essência	Ø 4 cm
Vela 2: romã	83,33 g de cera	6,67 g de essência	Ø 5 cm
Vela 3: baunilha	101,85 g de cera	8,15 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 088 • KITS PRESENTE

Dupla Café da Manhã

médio

1 kit com 2 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g
cera de soja

10,37 g
essência específica para vela — café

7,41 g
essência específica para vela — biscoito de gengibre

2 un
pavio de algodão encerado com base

0,04 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa dupla com cartão de aromas

2 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
café / biscoito de gengibre
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela; diâmetros 6 cm, 5 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 6 cm, 5 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Faça duas faixas claras e marrons somente na vela de café; a outra fica lisa.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa dupla com cartão de aromas; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente dupla café da manhã com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: café	129,63 g de cera	10,37 g de essência	Ø 6 cm
Vela 2: biscoito de gengibre	92,59 g de cera	7,41 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 089 • KITS PRESENTE

Trio Noite Tranquila

médio

1 kit com 3 velas • 300,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

277,77 g
cera de soja

7,41 g
essência específica para vela — lavanda

7,41 g
essência específica para vela — chá branco

7,41 g
essência específica para vela — sândalo

3 un
pavio de algodão encerado com base

0,06 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm

1 un
embalagem externa: estojo rígido com três nichos

3 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
lavanda / chá branco / sândalo
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela; diâmetros 5 cm, 5 cm, 5 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 5 cm, 5 cm, 5 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06

Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Envase três copos foscos sem corante, um aroma por lote, com identificação no fundo.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use estojo rígido com três nichos; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente trio noite tranquila com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: lavanda	92,59 g de cera	7,41 g de essência	Ø 5 cm
Vela 2: chá branco	92,59 g de cera	7,41 g de essência	Ø 5 cm
Vela 3: sândalo	92,59 g de cera	7,41 g de essência	Ø 5 cm

RECEITA 090 • KITS PRESENTE

Dupla Frutas da Festa

médio

1 kit com 2 velas • 260,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

240,74 g

cera de soja

9,63 g

essência específica para vela — cereja

9,63 g

essência específica para vela — figo com baunilha

2 un

pavio de algodão encerado com base

0,04 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

2 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un

embalagem externa: caixa dupla com cinta removível

2 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

cereja / figo com baunilha

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela; diâmetros 6 cm, 6 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 6 cm, 6 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Crie duas camadas de massas iguais em cada copo, invertendo claro e colorido entre as velas.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa dupla com cinta removível; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente dupla frutas da festa com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: cereja	120,37 g de cera	9,63 g de essência	Ø 6 cm
Vela 2: figo com baunilha	120,37 g de cera	9,63 g de essência	Ø 6 cm

RECEITA 091 • KITS PRESENTE

Trio Mini Natal Brasileiro

médio

1 kit com 3 velas • 180,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

166,68 g
cera de soja

4,44 g
essência específica para vela — coco

4,44 g
essência específica para vela — capim-limão

4,44 g
essência específica para vela — laranja

3 un
pavio de algodão encerado com base

0,06 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

3 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4 cm

1 un
embalagem externa: caixa kraft com três divisórias

3 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
coco / capim-limão / laranja
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela; diâmetros 4 cm, 4 cm, 4 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 4 cm, 4 cm, 4 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Envase três mini copos próprios para vela; mantenha cores suaves e os aromas separados.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa kraft com três divisórias; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente trio mini natal brasileiro com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: coco	55,56 g de cera	4,44 g de essência	Ø 4 cm
Vela 2: capim-limão	55,56 g de cera	4,44 g de essência	Ø 4 cm
Vela 3: laranja	55,56 g de cera	4,44 g de essência	Ø 4 cm

RECEITA 092 • KITS PRESENTE

Dupla Dois Momentos

médio

1 kit com 2 velas • 240,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

222,22 g
cera de soja

11,85 g
essência específica para vela — eucalipto

5,93 g
essência específica para vela — caramelo

2 un
pavio de algodão encerado com base

0,04 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

2 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 6 cm

1 un
embalagem externa: caixa assimétrica com
dois berços

2 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
eucalipto / caramelo
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

2 copos certificados para vela; diâmetros 6
cm, 4 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base
por copo. Diâmetros: 6 cm, 4 cm. O
fornecedor indica a numeração exata; teste
cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeccione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Faça um pote maior para presentear e um mini; embale cada tamanho em berço ajustado.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa assimétrica com dois berços; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente dupla dois momentos com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: eucalipto	148,15 g de cera	11,85 g de essência	Ø 6 cm
Vela 2: caramelo	74,07 g de cera	5,93 g de essência	Ø 4 cm

RECEITA 093 • KITS PRESENTE

Trio Encontro de Família

médio

1 kit com 3 velas • 270,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

- 250 g**
cera de soja
- 8,89 g**
essência específica para vela — maçã com canela
- 6,67 g**
essência específica para vela — cedro
- 4,44 g**
essência específica para vela — rosa
- 3 un**
pavio de algodão encerado com base
- 0,06 g**
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)
- 3 un**
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 5 cm
- 1 un**
embalagem externa: caixa pirâmide com três nichos
- 3 un**
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
maçã com canela / cedro / rosa
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

3 copos certificados para vela; diâmetros 5 cm, 5 cm, 4 cm

Pavio

Um pavio de algodão encerado com base por copo. Diâmetros: 5 cm, 5 cm, 4 cm. O fornecedor indica a numeração exata; teste cada combinação.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Para cada componente, pese separadamente a cera e a essência das quantidades abaixo. Derreta cada lote em banho-maria e perfume a 80 °C (ou conforme a ficha), mexendo 2 minutos. Não misture todos os aromas no mesmo lote.
- 06 Despeje cada aroma em seu próprio copo a 58 °C (ou conforme a ficha). Use três capacidades com a mesma família visual; cada aroma recebe pesagem e envase próprios.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixa pirâmide com três nichos; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente trio encontro de família com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça o conjunto completo com os componentes discriminados.

Por componente

Vela 1: maçã com canela	111,11 g de cera	8,89 g de essência	Ø 5 cm
Vela 2: cedro	83,33 g de cera	6,67 g de essência	Ø 5 cm
Vela 3: rosa	55,56 g de cera	4,44 g de essência	Ø 4 cm

RECEITA 094 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Canela de Boas-vindas

fácil

1 vela • 40,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

37,04 g

cera de soja

2,96 g

essência específica para vela — canela

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 3.5 cm

1 un

embalagem externa: caixinha individual de papel

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
canela

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 3.5 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 3.5 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01 Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02 Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03 Inspeção os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04 Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05 Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06 Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em copinho certificado de 3,5 cm e identifique cada unidade na base depois de fria.
- 07 Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08 Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use caixinha individual de papel; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini canela de boas-vindas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 095 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Laranja Corporativa

fácil

1 vela • 50,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

46,3 g
cera de soja

3,7 g
essência específica para vela — laranja

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un
embalagem externa: caixa branca com
etiqueta da empresa

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
laranja
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Produza um lote piloto e só aplique a etiqueta com marca da empresa depois da cura, longe da borda superior.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa branca com etiqueta da empresa; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini laranja corporativa com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 096 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Pinho em Lata

fácil

1 vela • 45,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

42,06 g
parafina para pote

2,94 g
essência específica para vela — pinho

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: latinha
própria para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un
embalagem externa: latinha própria para
vela com cinta

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

parafina para pote
pinho
Essência: 7% da massa da cera.

Recipiente / molde

latinha própria para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

24 horas

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

72 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.

02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 7% da massa de cera, em gramas.

03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.

04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.

05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.

06

Espere chegar a 72 °C (ou à indicação do fabricante). Use latinha própria para vela e centralizador pequeno; aguarde o resfriamento completo antes de fechar.

07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.

08

Respeite a cura: 24 horas. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

Use latinha própria para vela com cinta; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini pinho em lata com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

+100 Receitas de Velas de Natal · guia de criação e testes

103

RECEITA 097 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Panetone para a Ceia

fácil

1 vela • 60,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

55,56 g

cera de soja

4,44 g

essência específica para vela — panetone

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un

embalagem externa: caixa com cartão de lugar

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
panetone
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça envase único sem alimentos; entregue com cartão de lugar removível separado da vela.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa com cartão de lugar; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini panetone para a ceia com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 098 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Romã em Duas Faixas

médio

1 vela • 55,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

50,93 g
cera de soja

4,07 g
essência específica para vela — romã

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência;
ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo
próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un
embalagem externa: caixinha com visor

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
romã
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base,
indicado pelo fornecedor para diâmetro de
4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de
referência de 0,02 g por vela, respeitando
o limite do fornecedor. Nunca corante
alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-
maria, centralizador e molde quando
aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Divida a mistura ao meio; faça uma faixa rosa e outra clara, esperando a base ficar firme e morna.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixinha com visor; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini romã em duas faixas com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 099 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Baunilha de Agradecimento

fácil

1 vela • 35,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

32,41 g

cera de soja

2,59 g

essência específica para vela — baunilha

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 3.0 cm

1 un

embalagem externa: envelope rígido com berço

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
baunilha
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 3.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 3.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em mini copo homologado de 3 cm; fixe o pavio curto com centralizador sem encostar na cera.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use envelope rígido com berço; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini baunilha de agradecimento com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 100 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Gengibre para Equipes

médio

1 vela • 65,01 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

60,19 g

cera de soja

4,82 g

essência específica para vela — gengibre

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un

embalagem externa: caixa kraft com cartão da equipe

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
gengibre
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça uma base de 70% âmbar e um topo de 30% claro, pesando cada porção para padronizar o lote.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa kraft com cartão da equipe; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini gengibre para equipes com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 101 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Chá Branco da Anfitriã

fácil

1 vela • 50,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

46,3 g
cera de soja

3,7 g
essência específica para vela — chá branco

1 un
pavio de algodão encerado com base

0,02 g
corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un
recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un
embalagem externa: caixinha creme com nome da anfitriã

1 un
etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja
chá branco
Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C
Teto de referência

80 °C
Adicionar essência

58 °C
Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Use copo fosco pequeno, sem corante; confira a massa líquida de cada vela antes de etiquetar.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprove para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixinha creme com nome da anfitriã; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini chá branco da anfitriã com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 102 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Café do Amigo Secreto

médio

1 vela • 60,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

55,56 g

cera de soja

4,44 g

essência específica para vela — café

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un

embalagem externa: caixa rígida com etiqueta de nome

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

café

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C

Teto de referência

80 °C

Adicionar essência

58 °C

Despejar

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Faça uma base escura de 50% e uma camada clara de 50%; mantenha a etiqueta de aroma visível no pacote.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa rígida com etiqueta de nome; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini café do amigo secreto com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

RECEITA 103 • MINI VELAS PARA LEMBRANCINHA E BRINDE DE EMPRESA

Mini Flor de Algodão Solidária

fácil

1 vela • 45,00 g de cera + essência no total



Imagem ilustrativa criada por IA

Materiais

41,67 g

cera de soja

3,33 g

essência específica para vela — flor de algodão

1 un

pavio de algodão encerado com base

0,02 g

corante para vela (dose de referência; ajuste ao fornecedor)

1 un

recipiente certificado para vela: copo próprio para vela, diâmetro até 4.0 cm

1 un

embalagem externa: caixa simples com cartão do projeto

1 un

etiqueta de identificação e segurança

Cera e aroma

cera de soja

flor de algodão

Essência: 8% da massa da cera.

Recipiente / molde

copo certificado para vela, diâmetro 4.0 cm

Pavio

Pavio de algodão encerado com base, indicado pelo fornecedor para diâmetro de 4.0 cm; confirme por teste de queima.

Corante

corante para vela, opcional; dose de referência de 0,02 g por vela, respeitando o limite do fornecedor. Nunca corante alimentício ou giz de cera.

Cura

mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias

Ferramentas: balança, termômetro, banho-maria, centralizador e molde quando aplicável.

85 °C Teto de referência	80 °C Adicionar essência	58 °C Despejar
--	--	--------------------------------------

Base de teste: a ficha do fabricante prevalece. Nunca ultrapasse seu limite máximo. Leia o guia de segurança nas páginas 3–5.

Passo a passo

- 01

Leia o guia de segurança. Separe balança, termômetro, jarra para cera e banho-maria; deixe tudo seco, com ventilação e sem crianças ou animais por perto.
- 02

Confira a ficha da cera e da essência: estes números são uma base. Se o fabricante indicar outra faixa ou limite menor, ajuste antes de produzir. Pese os materiais; a essência é 8% da massa de cera, em gramas.
- 03

Inspecione os copos próprios para vela: sem lascas ou trincas. Fixe a base do pavio no centro e prenda no centralizador.
- 04

Derreta a cera SEMPRE em banho-maria, nunca direto no fogo, acompanhando no termômetro. Não ultrapasse 85 °C nem a temperatura máxima do fabricante, valendo o menor limite. Não deixe água entrar.
- 05

Fora do aquecimento e na temperatura de referência de 80 °C, adicione apenas essência específica para vela e corante para vela compatível. Mexa devagar por 2 minutos ou pelo tempo da ficha técnica.
- 06

Espere chegar a 58 °C (ou à indicação do fabricante). Envase em copo homologado transparente e use faixa externa removível para identificar o projeto, sem fita no corpo da vela.
- 07

Deixe esfriar em superfície nivelada, sem mover, cobrir quente ou levar à geladeira. Retire o centralizador só quando a massa estiver firme.
- 08

Respeite a cura: mínimo 48 horas; ideal 7 a 14 dias. Antes de vender, faça teste de queima de uma amostra de cada combinação, em ciclos conforme o fornecedor e até o limite seguro de uso. Registre pavio, diâmetro, temperaturas, lote e comportamento.

Erros comuns

- Rachou: esfrie sem vento e confira a faixa de envase do fabricante; refaça uma amostra antes de alterar o lote.

Afundou perto do pavio: confira resfriamento e retração; reserve cera do mesmo lote para um retoque fino permitido pelo fabricante, mantendo o pavio livre.

Chama alta ou fuligem: apague com segurança, deixe esfriar e retome o dimensionamento do pavio; não aprobe para venda sem novo teste.

Embalagem e ideia de venda

- Use caixa simples com cartão do projeto; proteja contra atrito e inclua instruções de uso e aviso de segurança. Retire toda embalagem antes de acender.

Apresente mini flor de algodão solidária com foto do seu lote real e ficha de aroma. Ofereça sob encomenda após testar a queima e confirmar o prazo de cura.

CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO

Um Natal sem correria.

Planeje para trás a partir da entrega. Cura e testes entram na agenda antes de prometer uma data.

AGORA

Suas primeiras 10 velas

Organize a bancada, escolha poucas fórmulas, produza amostras, anote os lotes e espere a cura. Teste cada combinação antes de vender.

NOVEMBRO

Encomendas, sinal e fotos reais

Fotografe o que você fez, atualize os preços e combine as condições de venda. Reserve de 7 a 14 dias de cura ideal para soja, mais os dias de teste e entrega.

ATÉ 10/12

Pedidos de empresa e envios

Feche os lotes que viajam e confira prazos de transporte, etiquetas e proteção. Antecipe se o destino exigir. Envie só depois da cura, dos testes e do resfriamento completo.

ATÉ 23/12

Pronta-entrega para a última hora

Ofereça apenas estoque já curado, testado e embalado. Confirme retiradas e quantidades. Um pedido de última hora não reduz a cura.

Lembrete de cura

Soja: mínimo 48 h, ideal 7–14 dias. Parafina para pote: 24 h. Pilar: desenforme totalmente fria e reserve 24 h como base. A ficha específica do fabricante prevalece.

Acompanhe cada lote: produção → cura → teste → aprovação → embalagem → entrega.